La localizzazione delle viti di fissaggio, non sembra essere uguale nella varie testine rispetto alla puntina, ne consegue che per mantenere la lunghezza effettiva nominale del braccio, la testina deve poter scorrere nelle asole, affinché la puntina venga a trovarsi nella giusta posizione.

Solo dopo aver acquisito questo risultato, in seguito, posizionando il punto di fulcro si può regolare l'overhang, sbaglio?

Lo shell in dotazione al 3009, non ha le apposite asole, per cui come si ovvia al problema senza sostituirlo?

Sotto, 4 testine prese a caso, indipendentemente dalla qualità delle stesse, dall'alto:
Grado, Dyanavector(sx), Shure (dx) e Stanton, i segmenti verdi sono equidistanti.